



U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	エスクアア Gi		
カラー	ブラッキッシュアゲハガラスフレーク		
年式	2019年	走行距離計表示	36,750Km
型式	ZRR80G	車台番号	ZRR80-0531478
備考/			
クオリティーグレード			
外装/	★★★	気になるようなキズやヘコミがあります。	
内装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。	
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。	
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。	
鑑定日	2024年3月1日		
販売店	東邦自動車 ユーズドカー東邦		
所在地	東京都大田区東糀谷1-22-14		

《本レポートについて》

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



鑑定日	2024年3月1日	再鑑定日	
-----	-----------	------	--

クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常
------------	----	-----	----	------	-----	-------	----	----

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上
---	----------	---	---------	---	---------	----	------

タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)
【例:残 5分山=概ね50パーセント程度残り溝を示す】

きず 小

交換歴
きず(小) 数個

残 7分山
ホイール削れ・傷 部分的

補修痕
エッジきず 部分的

補修痕

交換歴
薄きず

残 7分山

交換歴

きず(中) 数個
下面きず 部分的
飛び石痕 部分的

きず(小) 数個

残 7分山

エッジきず 部分的

きず・へこみ(中) 数個

残 7分山

きず(小) 数個

きず・へこみ(小) 数個

きず(中) 数個

<骨格の状態>
左リヤインサイドパネル ペイント
リヤフロア(トランクフロア)
すり・へこみ(突き上げ含む)

<特記事項>
左ミラー きず

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<内装特記事項>
薄汚れ
他トリス しわ・すれ・きず 部分的

すれ・きず 部分的

しわ・すれ 小

すれ・きず 部分的

しわ・すれ 小

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。